

## 5COVERPLUS LAB WORKFORCE DS-970



<b>CÓDIGO PAEZ</b>	E.CP05RTBSB251
<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	
<b>PART NUMBER</b>	CP05RTBSB251
<b>MARCA COMERCIAL</b>	EPSON
<b>TIPO</b>	Asistencia On-Site
<b>NIVEL DE SERVICIO</b>	Extended Service Agreement



### Descripción

05 años de servicio CoverPlus in situ. Un ingeniero se desplazará in situ para reparar tu producto Epson en el plazo de 2 días laborables a partir de la recepción de la llamada. CoverPlus no cubre la sustitución de consumibles ni de elementos de mantenimiento que hayan alcanzado el final de su vida útil.

### Ficha compacta

**GENERAL**      **Tipo:** Asistencia On-Site | **Especificaciones tipología:** In situ |  
**Nivel de servicio:** Extended Service Agreement | **Licencia electrónica:** Si |  
**Duración:** 60months | **Cobertura (horas x días):** Na

### Ficha completa

**GENERAL**

<b>Tipo</b>	Asistencia On-Site	<b>Especificaciones tipología</b>	In situ
<b>Nivel de servicio</b>	Extended Service Agreement	<b>Licencia electrónica</b>	Si
<b>Duración</b>	60months	<b>Cobertura (horas x días)</b>	Na